

車両情報シート

No	管理番号	31680	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2RG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7010757

基本情報	年式	令和2(2020)	年	2月
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	8,100 kg		
	車検	有 [令和5年 2月 20日]		
	積載クラス	増トン		
	車体長さ	車検証	8590 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3500 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	118 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	カスタム		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有 ヒーター付		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ・ナビ・CD]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備	ドライブレコーダー		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/6/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	DMW		
	製造番号[年式]	W4D2319 [年 月]		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法 長	6230 mm		
	内寸法 幅	2400 mm		
	内寸法 高	2360 mm		
	間口 幅	2280 mm		
	間口 高	2260 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対 [引出]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替				
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	*有の場合→ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	31680	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7010757

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○		
		腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	△		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ		
		集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
		バッテリー(ターミナル)		
		オルタネータ(ダイナモ)		
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量		
		ガス		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		12	11	
	(3 B)	(3 B)	(3 B)	
FR				
RF	6	7	10	10
	(3 B)	(3 B)	(3 B)	(3 B)
RR				
	()	()	()	()
スペア		1		
		(1 B)	()	

・ タイヤサイズ F 265/70R 19.5
R 265/70R 19.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	有	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	31680	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7010757

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	