

日付： 2022/6/16

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	31712	形状	ドライバン
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7002638

基本情報	年式	令和2(2020)	年	6	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990	cc		
	馬力	150	ps		
	最大積載量	2,000	kg		
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	小型(5t未満)			
	車体 長さ	車検証	6380	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1900	mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3130	mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	32 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	98	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	ドライブレコーダー

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ			
	型式	DLK			
	製造番号[年式]	T3DS446 [年 月]			
	床材質・形状	木 [フラット]			
	内寸法 長	4480	mm		
	内寸法 幅	1770	mm		
	内寸法 高	2170	mm		
	間口 幅	1760	mm		
	間口 高	2100	mm		
	サイドドア	有 [スライド]			
	サイドドア寸法	幅: 990 mm 高: 1910 mm			
	床面地上高	910	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック	対 []			
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: mm リア: mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	無 []			
	横根太	鉄			
	載替				
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー				[			]		
	型式									
	製造番号[年式]				[		年	月	]	
	冷凍方式									
	設定温度				度	～		度		
	冷却テスト	外気温			度		h	→		度
	スタンバイ装置				* 有の場合→	[	コード		]	
	アワメータ	EG		h	スタンバイ		h			
	その他情報									

上物情報3 (ゲート)	形状		[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	31712	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7002638

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル		○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
	その他報告欄		○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー			
冷凍機	作動油 量・漏れ 冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン			
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF			
	(1 A) (1 A)			
	FR			
	(1 A) (1 A)			
	RF			
	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)			
	RR			
	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)			
	スベア			
	(1 A) (1 A)			
・ タイヤサイズ F 195/75R 15				
R 195/75R 15				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	31712	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7002638

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	