

車両情報シート

No	管理番号	31768	形状	トレーラ コンテナ
	車名		通称名	東邦
	型式	TC36H1C34	車台番号	TC36H1C34-89581

基本情報	年式	月		
	車両総重量	35,210 kg		
	最大積載量	30,480 kg		
	車検	予備検 [令和4年 9月 19日]		
	積載クラス	その他 [36t枠]		
	車体 長さ	車検証	12510 mm	
	車体 幅	車検証	2490 mm	
	車体 高さ	車検証	1590 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[12輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	無		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	有 [電動: 無]		
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/6/21

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	[東邦車輛]	
	型式	TC36H1C34	
	製造番号[年式]	TC36H1C34-89581	[令和4年 6月]
	床材質・形状		
	二重張り	無	
	内寸法 長	mm	
	内寸法 幅	mm	
	内寸法 高	mm	
	リアあおり 高	mm	
	床面地上高	mm	
	床フック	対 []	
	スタンション	対	
	中間柱		
	ラッシングレール	段	
	横根太		
載替	無		
その他情報	40フィート		

車両チェックシート

管理番号	31768	形状	トレーラ コンテナ
車名		通称名	東邦
型式	TC36H1C34	車台番号	TC36H1C34-89581

2
日付: 2022/6/21
トレーラ 台車・平

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	フローバイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト	緩み・鳴き		
		冷却水		
	ウォーターポンプ	液量		
		漏れ		
汚れ				
マフラー 排ガス・触媒装置	ホース損傷			
	水温			
	取付			
マフラー 排ガス・触媒装置	腐食			
	詰まり			
	黒煙・白煙			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ 坂道発進装置	不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
		パワーステアリング	損傷	
	リーフスプリング	油漏れ		
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
	エアサス	損傷		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
	クラッチ マスターオイル	異音		
		漏れ		
	デフアレンシヤル	油漏れ		
		異音		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
オイル漏れ				
PTO	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯			
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯				
その他報告欄				

項目	有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ	
	スヘアキー 燃料タンク	
	スヘアキー 上物	
	キーレス	
	取扱説明書	無
	整備記録簿	無
	カーテン	
	フロアマット	
	工具	無
	ジャッキ	無

タイヤ
[残りmm表示]

R1	() () () ()
R2	(14) (14) (14) (14)
R3	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)
R4	(14) (14) (14) (14)

スペア ()

・ タイヤサイズ 11R22.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

日付: 2022/6/21

管理番号	31768	形状	トレーラ コンテナ
車名		通称名	東邦
型式	TC36H1C34	車台番号	TC36H1C34-89581

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	