

車両情報シート

No	管理番号	31777	形状	ウイング(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	TKG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7112242

基本情報	年式	平成29 (2017) 年	9 月
	エンジン型式	4HK1	
	排気量	5,190 cc	
	馬力	240 ps	
	最大積載量	2,600 kg	
	車検	抹消 [年 月 日]	
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体 長さ	車検証 8740 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3490 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	309 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 5月)		
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ・]	
	ETC	有	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備	ドライブレコーダー	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/6/23

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式	DMS	
	製造番号[年式]	W6HH382 [年 月]	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法 長	6280 mm	
	内寸法 幅	2400 mm	
	内寸法 高	2390 mm	
	間口 幅	2280 mm	
	間口 高	2290 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1050 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
ジョロダーレール	無 []		
横根太	鉄		
載替			
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号[年式]	[番号 年 月]	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	外気温 度 h → 度	
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] *跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式	HB3A	
	製造番号	G5H1017	
	寸法(外寸)	幅: 2310 mm 高: 1590 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2180 mm 高: 1330 mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	31777	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7112242

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○		
		腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○		
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯	×	球切れ
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ		
		集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
		バッテリー(ターミナル)		
		オルタネータ(ダイナモ)		
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量		
		ガス		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	6	6		
FR	(2 A)	(2 A)		
RF	5	12	3	5
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア	5		
	(2 A)	()		
・ タイヤサイズ	F 225/90R 17.5			
	R 225/90R 17.5			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	無	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	31777	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7112242

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	