

車両情報シート

No	管理番号	31778	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2PG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7138295

基本情報	年式	平成31 (2019) 年	3 月
	エンジン型式	4HK1	
	排気量	5,190 cc	
	馬力	210 ps	
	最大積載量	2,950 kg	
	車検	抹消 [年 月 日]	
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体 長さ	車検証 8260 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2320 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3280 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	134 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成30年 11月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ・ナビ・CD]	
	ETC	有	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備	ドライブレコーダー	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/6/24

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式	GMF1	
	製造番号[年式]	E5E8813	[年 月]
	床材質・形状	アルミ [縞板]	
	内寸法 長	6050 mm	
	内寸法 幅	2190 mm	
	内寸法 高	2060 mm	
	間口 幅	2190 mm	
	間口 高	2060 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1050 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm
	中間柱		
ジョロダーレール	無 []		
横根太	アルミ		
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []	
	型式	TDJS40A-L2	
	製造番号[年式]	845600451BL	[平成30年 月]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~	-5 度
	冷却テスト	外気温 27 度	2 h → -4 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] *跳上の場合⇒ [バランス]	
	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式	HB-3H	
	製造番号	G5E1203	
	寸法(外寸)	幅: 2220 mm	高: 1590 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	高: 1340 mm
	その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (31778), 車名 (いすゞ), 型式 (2PG-FRR90S2), 形状 (冷凍車(P/G付)), 通称名 (フォワード), 車台番号 (FRR90-7138295)

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄, かじ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR configurations. Includes text for 'タイヤ [残りmm表示]', 'タイヤサイズ', and 'タイヤパターン'.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	31778	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7138295

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	