

車両情報シート

No	管理番号	31827	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-100820

基本情報	年式	令和4 (2022) 年	6 月
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120 cc	
	馬力	260 ps	
	最大積載量	6,700 kg	
	車検	有 [ 令和5年 6月 27日 ]	
	積載クラス	増トン	
	車体長さ	車検証 8770 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3570 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有 [ 別体 ]	( 令和4年 4月 )	
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ EG ]	
	エアサス	有 [ リア ]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ]	[ ラジオ ・ ]	
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/12/7

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス [ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	V050H80-04	[ ]	[ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ	[ キーストン ]	
	内寸法 長	6260 mm		
	内寸法 幅	2250 mm		
	内寸法 高	2260 mm		
	間口 幅	2330 mm		
	間口 高	2270 mm		
	サイドドア	有 [ 片開 ]		
	サイドドア寸法	幅: 1310 mm	高: 2230 mm	
	床面地上高	1150 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]		
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	245700208BL	[ ]	[ 年 月 ]
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 11 度	3 h →	-24.5 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [ コード 有 ]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	RAK10-6495D		
	製造番号	S2111002774		
	寸法(外寸)	幅: 2210 mm	高: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	高: 1425 mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	31827	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-100820

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
	ウォーターポンプ	漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○		
		腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
			作動不良	○
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
		ガス		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	13.5	13.5		
FR	( 2 A )	( 2 A )		
RF	13.5	13.5	13.5	13.5
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
スペア	13.5			
	( 2 A )	( )		
・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5 R 265/70R19.5			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを( )に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	





# 車両チェックシート

管理番号	31827	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-100820

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	