

車両情報シート

No	管理番号	31862	形状	車載車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7015524

基本情報	年式	令和3(2021) 年 8 月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和5 年 8 月 1 日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証 7580 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2230 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 2190 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	4 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/7/8

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	タダノ		[]
	型式	SS-28-1-02439		
	製造番号[年式]	UG2520		[令和3 年 6 月]
	内寸法 長	5710	mm	
	内寸法 幅	2080	mm	
	内寸法 高		mm	
	床面地上高	910	mm	
	床フック	5	対	[埋込]
	スタンション		個	
	ウインチ	有		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	鉄		
	載替	無		
その他情報	1台積み			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	31862	形状	車載車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7015524

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷			

タイヤ [残りmm表示]	FF			
	(1 A) (1 A)			
	FR			
	() ()			
	RF			
	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)			
	RR			
	() () () ()			
	スベア			
	(1 A) ()			
・ タイヤサイズ F 225/75R 16				
R 225/75R 16				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	31862	形状	車載車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7015524

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 [] ()	
汚れ	無			傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	