

車両情報シート

No	管理番号	31881	形状	ダンプ(Lゲート)
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-607128

基本情報	年式	令和4 (2022)	年	3 月
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	220 ps		
	最大積載量	3,300 kg		
	車検	有	令和6 年	3 月 30 日
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 5420 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2250 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2550 mm	実測	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	1 千km	実走	
	タコグラフ	無		(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	無	[]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2022/7/5

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	DRF4-0003SY	
	製造番号[年式]	S2112037xxx	[年 月]
	内寸法 長	3130 mm	
	内寸法 幅	2060 mm	
	内寸法 高	320 mm	
	床厚み	6 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	Lゲート	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	有 [シート]	()
	底形状	角底	
	形状(小型)		
その他情報	載替	無	
	コボレーン手動		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
その他情報	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	31881	形状	ダンプ(レゲート)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-607128

2
日付： 2022/7/13

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	11 1 A	11 1 A	
	FR			
	RF	11 1 A	11 1 A	11 1 A
	RR			
スベア				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート






3

日付: 2022/7/13

管理番号	31881	形状	ダンプ(Lゲート)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-607128

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無					傷の程度 [	](	
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	