

日付: 2022/8/31

車両情報シート

No	管理番号	32123	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-111867

基本情報	年式	令和元 (2019) 年	5 月
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120 cc	
	馬力	210 ps	
	最大積載量	2,400 kg	
	車検	抹消 [年 月 日]	
	積載クラス	中型 (8t未満)	
	車体長さ	車検証 8460 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2470 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 2970 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	193 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成30年 8月)	
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	PM装置	無	
	燃料タンク	100 L + 200 L + L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	トランテックス []
	型式	
	製造番号[年式]	A018E4002 [年 月]
	内寸法 長	5550 mm
	内寸法 幅	2360 mm
	内寸法 高	680 mm
	床面地上高	1030 mm
	床フック	6 対 [埋込]
	スタンション	対
	ウインチ	無
	自動歩み	無
	オートスライダー	無
	上物操作	
	横根太	木製
	載替	無
その他情報	床フック4対 引出し 内寸法 リア アオリ高590mm	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック []
	型式	URG374
	製造番号[年式]	G107091 [令和元年 4月]
	吊荷重	2.9t []
	クレーン段数	4段
	操作	ラジコン
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (32123), 車名 (日野), 型式 (2KG-FD2ABA), 形状 (クレーン付), 通称名 (レンジャー), 車台番号 (FD2AB-111867)

日付: 2022/8/31

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes tire size F 225/90R17.5 and R. Lists patterns: 1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他.

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー キャブ, スペアキー 燃料タンク, キーレス, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

日付: 2022/8/31

管理番号	32123	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-111867

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	有 (スイッチカバー)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	
汚れ	中	シャーシ サビ	
欠品	無	フレーム曲がり・修復暦	
その他		ボデー修復暦	
		無 ()	
		有 ()	
		傷あり [要交換]	
		傷の程度 [飛石] ()	
		小 ()	
		無 ()	
		無 ()	