

日付： 2022/8/31

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	32124	形状	冷凍ウイング(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7014044

基本情報	年式	令和3(2021) 年 10 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	6,000 kg		
	車検	有 [令和4 年 10 月 10 日]		
	積載クラス	増トン		
	車体 長さ	車検証 8800 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2500 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3520 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	42 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	200 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	RMW		
	製造番号[年式]	W6HB169 [年 月]		
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法 長	6400 mm		
	内寸法 幅	2410 mm		
	内寸法 高	2380 mm		
	間口 幅	2280 mm		
	間口 高	2280 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対 [引出]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 30 mm リア: 0 mm		
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	横根太	アルミ		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	145700827BL [令和3 年 月]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -5 度		
	冷却テスト	外気温 29 度 3 h → 17.2 度		
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	極東開発工業 []		
	型式	CG1002M-3MRA2		
	製造番号	21T068628N		
	寸法(外寸)	幅: 2290 mm 高: 1570 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2110 mm 高: 1250 mm		
	その他情報	能力1000kg		

車両チェックシート

管理番号	32124	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7014044

日付： 2022/8/31

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
	排ガス・触媒装置	黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
冷凍機	作動油 量・漏れ		○	
	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
	冷媒サイトグラス	ファンモータ	○	
	サブエンジン	色・量	○	
パワーゲート	ラジコン・リモコン作動	油量・漏れ		
		異音		
			○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
			○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
			○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	11	11	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	10	10	10
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア	13	
		(2 A)		
	・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5		
		R "		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	無	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

車両チェックシート


3

日付: 2022/8/31

管理番号	32124	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7014044

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない			
欠品	無	()	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	