

車両情報シート

No	管理番号	32160	形状	トラクタ
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-14074

基本情報	年式	平成28 (2016)	年	11	月
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910 cc			
	馬力	450 ps			
	最大積載量	11,500 kg			
	車検	有	[	令和5 年	4 月 18 日]
	積載クラス	トラクタ			
	車体 長さ	車検証	5520 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3490 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	403 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(年 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	390	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有 ヒーター付
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	ドライブレコーダー

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル
	メーカー	その他 [ソーシン]
	型式	HMV-13-B
	製造番号[年式]	GY22327 [年 月]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	32160	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-14074

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
作動不良		○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
	連結配管ホース類			
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
	クラッチ	すべり	○		
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○	

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	3	3	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF			
	RR	(3)	(2)	(3)
		(1 A)	(1 A)	(1 A)
・ タイヤサイズ F 11R22.5 14PR				
R 11R22.5 16PR				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

日付:

トラクタ

管理番号	32160	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-14074

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	