

車両情報シート

No	管理番号	32193	形状	冷凍ウイング
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-130220

基本情報	年式	令和4 (2022) 年 9 月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5,120 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2,050 kg
	車検	有 [ 令和6年 9月 7日 ]
	積載クラス	中型(8t未満)
	車体長さ	車検証 8770 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3420 mm 実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和4年 6月 )
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	無
	PM装置	有
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/2/22

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス [ ]
	型式	
	製造番号[年式]	W000J10-05 [ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ [ フラット ]
	内寸法 長	6220 mm
	内寸法 幅	2390 mm
	内寸法 高	2270 mm
	間口 幅	2370 mm
	間口 高	2250 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1070 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 30 mm リア: 35 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 [ ]	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]
	型式	TDJS50A-L2
	製造番号[年式]	245700343BL [ 年 月 ]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 8 度 3 h → -6.1 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合→ [ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	32193	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-130220

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	排ガス・触媒装置	取付	○		
		腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉		○		
		ウイングシリンダー	○		
ウイング	作動油 量・漏れ		○		
			○		
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ	○	
		異音	○		
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良	○		
		オイル漏れ	○		
		ガタ・異音	○		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグラブ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)		○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
	ガス	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	13.5	13.5		
FR	( 2 A )	( 2 A )		
RF	13.5	13.5	13.5	13.5
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
スペア	13.5			
	( 2 A )	( )		
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5			
	R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




# 車両チェックシート

管理番号	32193	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-130220

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	