

車両情報シート

No	管理番号	32202	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7090691

基本情報	年式	令和元(2019) 年 8 月		
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [ 令和5年 8月 6日 ]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	7090 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2200 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3110 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	35 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 月 )		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ・ ]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/9/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]		
	型式	DLK		
	製造番号[年式]	T2HD870 [ 年 月 ]		
	床材質・形状	木 [ ]		
	内寸法 長	5100 mm		
	内寸法 幅	2080 mm		
	内寸法 高	2110 mm		
	間口 幅	2050 mm		
	間口 高	2070 mm		
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	990 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	[ ]			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [ コード ]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 跳上 ] *跳上の場合⇒ [ オート ]		
	メーカー	極東開発工業 [ ]		
	型式	G21001D-B3MRA		
	製造番号	19T060132N		
	寸法(外寸)	幅: 2090 mm	高: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 1800 mm	高: 1300 mm	
	その他情報	能力1000kg		

車両チェックシート

管理番号	32202	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7090691

日付: 2022/9/14

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		取付	○		
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄		不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモーター		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
	クラッチ マスターオイル	異音	○		
		漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○			
				○		
報告欄						

項目	有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ  
[残りmm表示]

・ タイヤサイズ F 205/85R16  
R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




# 車両チェックシート

日付: 2022/9/14

管理番号	32202	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7090691

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート		有 ( )
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態		良好 [ ]
汚れ	少ない			傷の程度 [ ] ( )
欠品	無 ( )	シャーシ サビ		無 ( )
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ( )
		ボデー修復暦	無 ( )	