

車両情報シート

No	管理番号	32207	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	SKG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7030615

基本情報	年式	平成24 (2012) 年	3 月	
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	1,800 kg		
	車検	有 [令和5年 7月 11日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	7380 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2210 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3060 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	114 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無	
	バックカメラ	無 []	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備	ドライブレコーダー	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/9/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ []		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	F140470	[平成26年 3月]	
	床材質・形状	アルミ	[フラット]	
	内寸法 長	5370 mm		
	内寸法 幅	2010 mm		
	内寸法 高	1960 mm		
	間口 幅	2010 mm		
	間口 高	1940 mm		
	サイドドア	有 [スライド]		
	サイドドア寸法	幅: 1020 mm	高: 1790 mm	
	床面地上高	990 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm		
中間柱				
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	有			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ []		
	型式	XV42LSC-U		
	製造番号[年式]	F140470	[平成26年 3月]	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 31 度	2 h →	-15 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6474NL		
	製造番号	S50207340		
	寸法(外寸)	幅: 2000 mm	高: 1300 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2060 mm	高: 1190 mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	32207	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	SKG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7030615

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
	ウォーターポンプ	漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○		
		腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
冷凍機	作動油 量・漏れ			
	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
	ファンモータ		○	
冷媒サイトグラス	色・量	○		
サブエンジン	油量・漏れ			
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
	ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
ガス		○				
	インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄						

項目	有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8	7	
FR		(2 A)	(2 A)	
RF	9	9	7	5
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア			

・ タイヤサイズ F 215/85R 16
R 215/85R 16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

日付:

管理番号	32207	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	SKG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7030615

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	