

日付: 2022/12/28

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	32387	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-541177

基本情報	年式	令和4 (2022) 年 10 月
	エンジン型式	6R20
	排気量	10,670 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	14,000 kg
	車検	有 [令和5年 10月 6日]
	積載クラス	大型
	車体長さ	車検証 11980 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3780 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和4年 6月)
	シフト	セミAT 12速 セミATの場合⇒ [] 他(シフトハイロフト)
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	PM装置	有
	燃料タンク	200 L + 300 L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トレクス []
	型式	
	製造番号[年式]	22W-08032 [年 月]
	床材質・形状	木 []
	内寸法 長	9630 mm
	内寸法 幅	2400 mm
	内寸法 高	2650 mm
	間口 幅	2370 mm
	間口 高	2590 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	980 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [引出]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	32387	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-541177

日付: 2022/12/7

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ		油漏れ	○
			異音	○
			配管	○
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ		漏れ	○
			噴け不良	○
	ファンベルト		緩み・鳴き	○
	冷却水		液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			取付	○
	マフラー	排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
黒煙・白煙			○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング	開閉	○	
		ウイングシリンダー	○	
冷凍機	冷凍機作動	作動油 量・漏れ	○	
		ファン・風量	○	
		異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり		
		切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト		異音	○	
			ガタ	○	
	PTO		作動不良	○	
			オイル漏れ	○	
			ガタ・異音	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				格納ミラー	○
電動ミラー	○				
ホーン	○				
ラジオ・オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)	オルタネータ(ダイナモ)	○		
		コンプレッサー	○		
		風量	○		
ガス	○				
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		12.5	12.5		
		(2 B)	(2 B)		
FR		12.5	12.5		
		(2 B)	(2 B)		
RF		12.5	12.5	12.5	12.5
		(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR		12.5	12.5	12.5	12.5
		(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スペア	12.5			
		(2 B)			
・ タイヤサイズ		F 245/70R19.5			
		R 245/70R19.5			
・ タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
		* 各タイヤのホイールを()に記入			
・ 状態		I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
		* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

日付: 2022/12/7

管理番号	32387	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-541177

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	