

車両情報シート

No	管理番号	32425	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605X	車台番号	XZU605-0039141

基本情報	年式	令和4 (2022) 年 10 月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	有 [令和6年 10月 17日]
	積載クラス	小型(5t超)
	車体 長さ	車検証 5240 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 1860 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 2330 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC []
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	PM装置	無
	燃料タンク	70 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/1/20

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	GT042-5434
	製造番号[年式]	H2209473xxx [令和4年 9月]
	方式	プレス式 *その他→ ()
	容積	4.6 m3
	反転装置	無
	スケール	無
	載替	無
	その他情報	連続スイッチ付

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (32425), 形状 (塵芥車), 車名 (日野), 通称名 (デュトロ), 型式 (2RG-XZU605X), 車台番号 (XZU605-0039141)

日付: 2023/1/20

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿, etc.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text: タイヤサイズ F 205/85R16, タイヤパターン 1 タテ溝, ホイール A 鉄, 状態 I 異常磨耗

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



車両チェックシート

日付: 2023/1/20

管理番号	32425	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605X	車台番号	XZU605-0039141

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		良好 []
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ		無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	