

日付: 2022/11/16

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	32580	形状	冷凍車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7005930

基本情報	年式	令和2(2020)	年	12	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	有 [令和4年 12月 9日]			
	積載クラス	小型(5t未満)			
	車体長さ	車検証	5050 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1900 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2790 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	62 千km [実走]			
	タコグラフ	無	[]	(年 月)	
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [スムーサー]	他 ()
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	60	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備	ドライブレコーダー		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ []		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	F207171	[令和2年 11月]	
	床材質・形状	アルミ	[縞板]	
	内寸法 長	2990	mm	
	内寸法 幅	1680	mm	
	内寸法 高	1760	mm	
	間口 幅	1680	mm	
	間口 高	1750	mm	
	サイドドア	有 [スライド]		
	サイドドア寸法	幅: 820 mm	高: 1600 mm	
	床面地上高	930	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱	[]		
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報	[]			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ []		
	型式	XV22LSC-P		
	製造番号[年式]	F207171	[令和2年 11月]	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 度	2 h → -30 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報	後ろ: -30度		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報	[]			

車両チェックシート

管理番号	32580	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7005930

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○		
	報告欄	黒煙・白煙	○		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄		不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
			冷媒サイトグラス	色・量
サブエンジン	油漏れ			
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ	すべり	
	クラッチ	切れ不良		
		切れ位置		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	△
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	報告欄	ガタ・異音		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ				
		ウインカー				
		ストップランプ				
		車幅灯(マーカー)				
		車高灯				
		作業灯・庫内灯				
		ナンバー灯				
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		
集中ドアロック						
格納ミラー						
電動ミラー						
ホーン						
ラジオ・オーディオ						
バックアイカメラ						
計器類 点灯状態						
ルームランプ						
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)				
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量				
		ガス				
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8	8	
FR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
RF	2	3	6	4
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア		7		

・ タイヤサイズ F 195/75R 15
R 195/75R 15

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	32580	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7005930

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	

傷の程度 [点キズ] ()