

車両情報シート

No	管理番号	32775	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2PG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-112303

基本情報	年式	令和2(2020) 年 3 月		
	エンジン型式	A09C		
	排気量	8,860 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,700 kg		
	車検	有 [令和5 年 4 月 1 日]		
	積載クラス	大型		
	車体 長さ	車検証 11960 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3790 mm	実測 mm	
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	342 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300 L + 300 L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有 ヒーター付		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/4/10

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []		
	型式			
	製造番号[年式]	W070F17-02 [年 月]		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法 長	9670 mm		
	内寸法 幅	2380 mm		
	内寸法 高	2670 mm		
	間口 幅	2360 mm		
	間口 高	2570 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1010 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	9 対 [引出]		
	スタンション	2 個		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
	横根太	アルミ		
	載替			
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	32775	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2PG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-112303

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
	排ガス・触媒装置			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
		油漏れ	○	
	デファレンシャル	異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良		
	PTO	オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	○	
		損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
	車高灯	作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
	ホーン		○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
冷凍機	冷凍機作動			
		ファン・風量		
		エバポレータ		
		異音		
		コンプレッサー		
		コンデンサ		
		異音		
パワーゲート	ファンモータ			
		色・量		
		油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄				
	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	12	10	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	9	11	
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		11	11	10
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
		10	10	10
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア	14	
・ タイヤサイズ F 245/70R 19.5				
R 245/70R 19.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

管理番号	32775	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2PG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-112303

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有	(カバー)	キャブ修復暦	無 (	
破損	無	(	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好	(	フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	少ない			傷の程度 [点傷/飛石] (	
欠品	有	(オーブントレイ欠)	シャーシ サビ	小	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 (	
			ボデー修復暦	無 (	