車両情報シート

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/12/22

トレーラ 台車 ・ 平

No

管理番号	32779	形状	トレーラ コンテナ
車名		通称名	東邦
型式	TC36H1N3	車台番号	TC36H1N3-88227

基本情報	年式	月
	車両総重量	35,540 kg
	最大積載量	30,480 kg
	車検	予備検 [令和5 年 3 月 15 日]
	積載クラス	その他 [36t枠]
	車体 長さ	車検証 12510 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm
	車体 高さ	車検証 1630 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	3軸 [12輪] タイヤ総数その他: [ ]
	エアサス	有
	リフトアクスル	有
	ランディングギア	有 [電動: 無]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	

装備類	その他装備	

上物情報1 (荷台)	メーカー	[東邦車輌]
	型式	TC36H1N3
	製造番号[年式]	TC36H1N3-88226 [令和4 年 12 月]
	床材質・形状	
	二重張り	無
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	リアあおり 高	mm
	床面地上高	mm
	床フック	対 [ ]
	スタンション	対
	中間柱	
	ラッシングレール	段
	横根太	
	載替	無
	その他情報	40フィート 上物スライドデッキ対応

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

日付: 2022/12/22

トレーラ 台車 ・ 平

管理番号	32779	形状	トレーラ コンテナ
車名		通称名	東邦
型式	TC36H1N3	車台番号	TC36H1N3-88227

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量		
	エンジンオイル	漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト	緩み・鳴き		
	冷却水	液量		
	ウォーターポンプ	漏れ		
		汚れ		
		ホース損傷		
		水温		
	マフラー	取付		
	排ガス・触媒装置	腐食		
		詰まり		
		黒煙・白煙		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ		
		異音		
	プロペラ・ドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	ｽﾍﾟｱｷｰ キャブ		
	ｽﾍﾟｱｷｰ 燃料タンク		
	ｽﾍﾟｱｷｰ 上物		
	キーレス		
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	エア・コンプレッサ	漏れ		
		不良		
	坂道発進装置			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び		
足廻り		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
	パワーステアリング	損傷		
		油漏れ		
	リーフスプリング	異音		
		損傷		
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係（外装）	ヘッドライト			
	フォグランプ			
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯（マーカー）		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係（内装）	ワイパー			
	パワーウインドウ			
	集中ドアロック			
	格納ミラー			
	電動ミラー			
	ホーン			
	ラジオ・オーディオ			
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態			
	ルームランプ			
電装関係（バッテリー）	セルモータ			
	バッテリー（ターミナル）			
	オルタネータ（ダイナモ）			
エアコン	コンプレッサー			
	風量			
	ガス			
インジケーター（警告）ランプ点灯				
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]

R1								
	( )	( )	( )	( )				
R2	14	14	14	14				
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)				
R3			14	14	14	14		
	( )	( )	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	( )	( )
R4			14	14	14	14		
	( )	( )	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	( )	( )
スペア→			14					
			(2 A)					

＊後ろ詰めで記載する。一軸ならR4に、二軸ならR3とR4に記載する。

・タイヤサイズ 11R22.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ）
＊各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入
＊ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油（水）

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

3

日付: 2022/12/22

トレーラ 台車 ・ 平

管理番号	32779	形状	トレーラ コンテナ
車名		通称名	東邦
型式	TC36H1N3	車台番号	TC36H1N3-88227

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦	( )	
破損	( )	コーションプレート	有	
スイッチ類	( )	フロントガラス状態	[ ]	
汚れ			傷の程度 [ ]( )	
欠品	( )	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ( )	
		ボデー修復暦	無 ( )	

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.