

日付： 2023/1/23

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	32838	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7007553

基本情報	年式	令和3 (2021)	年	8 月
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	1,650 kg		
	車検	有	[令和5 年	8 月 30 日]
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体 長さ	車検証	6270 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1900 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3070 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	27 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	5 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	無	
	燃料タンク	98 L +	L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[]
	型式	DLK	
	製造番号[年式]	T3DU745	[年 月]
	床材質・形状	木	[]
	内寸法 長	4480 mm	
	内寸法 幅	1770 mm	
	内寸法 高	2150 mm	
	間口 幅	1770 mm	
	間口 高	2090 mm	
	サイドドア	有 [スライド]	
	サイドドア寸法	幅: 990 mm 高: 1910 mm	
	床面地上高	910 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	極東開発工業 []
	型式	CG1001M-B3MRA2
	製造番号	21T070186N
	寸法(外寸)	幅: 1790 mm 高: 1340 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 1610 mm 高: 1140 mm
	その他情報	ラジコン有 能力1000kg

車両チェックシート

管理番号	32838	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7007553

日付： 2023/1/23

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	無	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ			漏れ	
			不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
			エア漏れ	
			作動不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)		ヘッドライト		○
		フォグランプ		○
		ウインカー		○
		ストップランプ		○
		車幅灯(マーカー)		○
		車高灯		○
		作業灯・庫内灯		○
		ナンバー灯		○
		ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
電装関係(内装)		集中ドアロック		○
		格納ミラー		○
		電動ミラー		○
		ホーン		○
		ラジオ・オーディオ		○
		バックアイカメラ		○
		計器類 点灯状態		○
		ルームランプ		○
	セルモーター			○
		バッテリー(ターミナル)		○
		オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン		コンプレッサー		○
		風量		○
		ガス		○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
冷凍機		作動油 量・漏れ		
		冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量	
			異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
			ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量	
パワーゲート		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
		パワーゲート作動		○
		ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	6	6	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF	(5)	(5)	(5)
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
		()	()	()
	スベア	7		
		(1 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 195/75R16		
		R "		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2023/1/23

管理番号	32838	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NLR88AN	車台番号	NLR88-7007553

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	有 (小物入れ)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	