

車両情報シート

No	管理番号	32876	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10364

基本情報	年式	平成26 (2014)	年	1	月
	エンジン型式	J08E			
	排気量	7,680 cc			
	馬力	280 ps			
	最大積載量	11,600 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	増トン			
	車体 長さ	車検証	6980 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2620 mm	実測	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ					

車両情報	走行km	715 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成25 年 10 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	150	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	6×4		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/2/17

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業		[		]	
	型式	DD10-761					
	製造番号[年式]	13U060218Y		[	年	月]	
	内寸法 長	4630	mm				
	内寸法 幅	2200	mm				
	内寸法 高	750	mm				
	床厚み	6	mm	二重張	[	無	]
	ボデー材質1	鉄					
	ボデー材質2	不明					
	リアゲート	下開					
	リアゲート水密	無					
	コボレーン	有	[	シート	](		)
	底形状	船底					
	形状(小型)						
	載替	無					
その他情報	シート自動(助手席側作動不良)						

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]		[	年	月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状		[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:		mm	高:		mm		
	ストッパー寸法	幅:		mm	高:		mm		
その他情報									

車両チェックシート

管理番号	32876	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LDG-GK8JKA	車台番号	GK8JKA-10364

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○
	腐食		○	
	詰まり		○	
	黒煙・白煙		○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		△	左中マーカー本体無し
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	2			
	FF	(2 B)	(2 B)	
	FR	()	()	
	RF	4	4	5
	RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)
		6	6	5
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スベア	()	()	
・ タイヤサイズ F 255/70R 22.5				
R 265/70R 22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	32876	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10364

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	多い		傷の程度 [] ()	
欠品	有 (オープントレイ欠)	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	