

車両情報シート

No	管理番号	32920	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7126507

基本情報	年式	平成30(2018)	年	4	月
	エンジン型式	4HK1			
	排気量	5,190 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	3,350 kg			
	車検	有		令和5年	4月22日
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体長さ	車検証	5430 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2290 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2480 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	41 千km		実走	
	タコグラフ	無			(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒	[] 他 ()
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH		[ドラム]	
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有		[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	無			
	燃料タンク	90	L +	L +	L
	燃料	軽油			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
	小型形状				←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/2/7

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	DR4-0003S	
	製造番号[年式]	S904950xxx	[年 月]
	内寸法 長	3400	mm
	内寸法 幅	2060	mm
	内寸法 高	310	mm
	床厚み	6	mm 二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	スウェーデン鋼	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	有	[シート] ()
	底形状	角底	
	形状(小型)		
その他情報	載替	無	
	コボレーン自動		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	32920	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7126507

日付： 2023/2/7

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○		
		漏れ	○		
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
	ウォーターポンプ	漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温		○	
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	32920	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7126507

日付： 2023/2/7

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	中			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	