

日付： 2023/5/31

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	32921	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-500103

基本情報	年式	平成29 (2017) 年 8 月		
	エンジン型式	6R20		
	排気量	10,670 cc		
	馬力	394 ps		
	最大積載量	14,100 kg		
	車検	有 [令和5 年 9 月 8 日]		
	積載クラス	大型		
	車体 長さ	車検証 12000 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2500 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3780 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	389 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成30 年 3 月)		
	シフト	セミAT 12 速 セミATの場合⇒ [シフトハイロフト] 他()		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300 L + 200 L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2 (後2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	パブコ []		
	型式			
	製造番号[年式]	769A0554 [年 月]		
	床材質・形状	木 []		
	内寸法 長	9670 mm		
	内寸法 幅	2415 mm		
	内寸法 高	2470 mm		
	間口 幅	2370 mm		
	間口 高	2400 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1180 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
上物情報2 (冷凍機)	横根太	アルミ		
	載替	無		
上物情報3 (ゲート)	その他情報			
	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法 (外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	32921	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-500103

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動			
		エバポレータ	ファン・風量	
			異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
			ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量	
サブエンジン	サブエンジン		油量・漏れ	
			異音	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	6	6	
	FR	(2 B)	(2 B)	
	RF			
	RR	(1 B)	(1 B)	(1 B)
		5	5	5
		(1 B)	(1 B)	(1 B)
		2	2	2
		(1 B)	(1 B)	(1 B)
		スペア	8	

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



車両チェックシート

管理番号	32921	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-500103


日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



A



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦		(不明)		
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[]		
汚れ	少ない					傷の程度 [] ()		
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦		(不明)		
				ボデー修復暦		(不明)		