

車両情報シート

No	管理番号	32923	形状	フックロール
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-605164

基本情報	年式	令和2(2020) 年 1 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	220 ps		
	最大積載量	3,500 kg		
	車検	検切 [令和5 年 1 月 29 日]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	6020 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2190 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2430 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	20 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/2/3

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []
	型式	JM04-55-C
	製造番号[年式]	19H060039Y [年 月]
	シリンダー	ツイン
	載替	
	その他情報	ラジコン有

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	その他 [白川鉄工]
	型式	A4-80
	製造番号[年式]	77512 [令和2 年 6 月]
	内寸法 長	3530 mm
	内寸法 幅	1900 mm
	内寸法 高	1170 mm
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	不明
	リアゲート	下開+観音扉
	リアゲート水密	無
その他情報	コボレーン	無 [] ()

車両チェックシート

管理番号	32923	形状	フックロール
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-605164

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○		
		漏れ	○		
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○		
		漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
			腐食	○	
			詰まり	○	
	黒煙・白煙		○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	電池切れ
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
	油漏れ		○	
		リーフスプリング	異音	○
	損傷		○	
		エアサス	損傷	
	エアサス	エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス			
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	脱着・ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		ローラー部	○	
		ジャッキ	○	
		その他 損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	8 9			
	FF	(3 A)	(3 A)	
	FR			
	RF	(7)	(7)	(7)
	RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)
		()	()	()
	スベア	14		
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
	R 225/80R 17.5			
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
	・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 必須 各タイヤのホイールを()に記入			
	・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

日付:

管理番号	32923	形状	フックロール
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-605164

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有			キャブ修復暦	無 ()
破損	無	()		キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()		フロントガラス状態	良好 []
汚れ	少ない				傷の程度 [] ()
欠品	無	()		シャーシ サビ	小 ()
その他				フレーム曲がり・修復暦	無 ()
				ボデー修復暦	無 ()