

車両情報シート

No	管理番号	32988	形状	冷凍車
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-CYL77B	車台番号	CYL77B-7003724

基本情報	年式	平成29(2017) 年 12 月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,800 kg		
	車検	有 [令和5年 12月 15日]		
	積載クラス	大型		
	車体長さ	車検証	11970 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3760 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	70 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 7月)		
	シフト	MT	7速 セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
駆動方式	6×2(後2軸)			
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備	ドライブレコーダー		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/3/10

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	EMGO		
	製造番号[年式]	E7E2348 [年 月]		
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法 長	9430 mm		
	内寸法 幅	2280 mm		
	内寸法 高	2300 mm エバ下:2110mm		
	間口 幅	2120 mm		
	間口 高	2020 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1350 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 50 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	有 [レール]			
横根太	アルミ			
載替				
その他情報	ジョロダー本体有			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TU100SA-CNF		
	製造番号[年式]	799100809BL [平成29年 月]		
	冷凍方式	別エンジン		
	設定温度	30 度 ~ -35 度		
	冷却テスト	外気温 20 度 2 h → -20.4 度		
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [コード 無]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (32988), 車名 (いすゞ), 型式 (QKG-CYL77B), 形状 (冷凍車), 通称名 (ギガ), 車台番号 (CYL77B-7003724)

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ.

Inspection table for suspension and steering. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かし取り装置, ハンドル, ギアボックス, etc.

Inspection table for refrigeration and power windows. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 冷凍機, パワーゲート.

Inspection table for mission and drive shaft components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, etc.

Inspection table for electrical and lighting systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), エアコン, etc.

Tire inspection section including a diagram of a vehicle with tire positions labeled (FF, FR, RF, RR), tire size (F 275/80R 22.5), and tire pattern details.

Equipment checklist table. Columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



車両チェックシート

管理番号	32988	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77B	車台番号	CYL77B-7003724

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	