

車両情報シート

No	管理番号	33057	形状	クレーン付
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NPR88YN	車台番号	NPR88Y-7001713

基本情報	年式	令和元(2019) 年 6 月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,600 kg		
	車検	有 [令和5 年 6 月 10 日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証	6180 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2180 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2840 mm	実測 mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	146 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	87 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備	※セキュリティ有⇒E/G始動時、PM装置ボタン押しながらキーを回す		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/3/9

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	内寸法 長	3700	mm	
	内寸法 幅	2080	mm	
	内寸法 高	400	mm	
	床面地上高	1030	mm	
	床フック	7	対 [引出]	
	スタンション	3	個	
	ウインチ	無		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	木製		
	載替			
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ	[]
	型式	TM-ZX294HRSA	
	製造番号[年式]	41047701174	[令和元 年 5 月]
	吊荷重	2.9t	[]
	クレーン段数	4段	
	操作	ラジコン	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

管理番号	33057	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88YN	車台番号	NPR88Y-7001713

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン作動			
	ウインチワイヤー			
	自動歩み			
	その他 損傷			
	クレーン作動		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	ラジコン作動		○	
	フックイン作動		○	
	ワイヤー		○	
	その他損傷		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
パワーウインドウ			○	
集中ドアロック			○	
格納ミラー			○	
電動ミラー				
ホーン			○	
ラジオ・オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ		4		5	
[残りmm表示]		(3 A)		(3 A)	
FF					
FR					
RF	5	4	4	5	
	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)	
RR					
	()	()	()	()	()
	スベア	3			
		(2 A I)	()		

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.


車両チェックシート

管理番号	33057	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88YN	車台番号	NPR88Y-7001713

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	