

車両情報シート

No	管理番号	33292	形状	粉粒体運搬車
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	QPG-CD5YL	車台番号	JNCMM60C5HU024764

基本情報	年式	平成29 (2017)	年	12 月
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	12,100 kg		
	車検	有	[令和6 年	2 月 16 日]
	積載クラス	大型		
	車体 長さ	車検証	9350 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3310 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	407 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成29 年 7 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [エスコット] 他()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	無	
	燃料タンク	200 L +	L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2 (後2軸)	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ナビ ・] 社外ナビ
	ETC	有
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1	メーカー	極東開発工業	[]
	型式	JA127-18C-S	
	製造番号[年式]	17J020034N	[年 月]
	品名	バラセメント	
	比重	1	
	タンク容積	12100 L	
	タンク層	1 層	
	マンホール数	2 個	
	コンプレッサー	スクリュー	[]
	タンク材質	鉄	
	載替	無	
	その他情報	アワメーター: 899h	

日付: 2023/4/24

粉流体運搬車

車両チェックシート

管理番号	33292	形状	粉粒体運搬車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QPG-CD5YL	車台番号	JNCMM60C5HU024764

日付： 2023/4/24

粉流体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	△	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄	エア漏れ有			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
			異音	○
	リーフスプリング	損傷	○	
			損傷	○
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
作動不良				
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		×	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	コンプレッサー作動確認		○	
		圧力・排出確認	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ

[残りmm表示]

FF		8		4	
		(2 B)		(2 B)	
FR					
		()		()	
RF	8	8	9	8	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
RR	0	0	2	1	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
スベア		11			
		(1 B)		()	

・ タイヤサイズ F 11R22.5

R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 必須 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2023/4/24

管理番号	33292	形状	粉粒体運搬車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QPG-CD5YL	車台番号	JNCMM60C5HU024764

粉流体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり [修正可]	
汚れ	中 ()			傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	