

日付: 2023/10/25

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	33380	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-102557

基本情報	年式	令和5(2023)	年	5月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	6,500 kg		
	車検	有 [令和6年 5月 29日]		
	積載クラス	増トン		
	車体長さ	車検証	9270 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3580 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(令和5年 1月)
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []		
	型式			
	製造番号[年式]	V024J97-09	[]	[年 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]	
	内寸法 長	6760	mm	
	内寸法 幅	2250	mm	
	内寸法 高	2290	mm	
	間口 幅	2250	mm	
	間口 高	2240	mm	
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 1200 mm	高: 2190 mm	
	床面地上高	1180	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	345700207BL	[]	[令和5年 月]
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 15.5 度	3 h →	-12.2 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [コード 有]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6495D		
	製造番号	S2205006788		
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	高: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	高: 1400 mm	
	その他情報			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 33380, 日野, 2PG-FE2ACG, 冷凍車(P/G付), レンジャー, FE2AC-102557.

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table 1: Columns include 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows cover engine, turbo, fuel, fan, cooling, water pump, muffler, and exhaust.

Main inspection table 2: Columns include 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows cover brake system, air compressor, and report section.

Main inspection table 3: Columns include 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows cover door/catch, gear, power steering, suspension, air, and report section.

Main inspection table 4: Columns include 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows cover wing, refrigeration, power gate, and report section.

Main inspection table 5: Columns include 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows cover mission, clutch, differential, PTO, and report section.

Main inspection table 6: Columns include 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Rows cover exterior lights, interior lights, battery, aircon, and indicator lamps.

Equipment checklist table: Columns include 項目, 有無, 対応. Rows list items like spare key, manual, tools, etc.

Tire inspection diagram showing FF, FR, RF, RR wheel positions with tread depth indicators (13, 2A) and specifications for size and pattern.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



車両チェックシート

管理番号	33380	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-102557

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	