

日付: 2023/10/27

## 車両情報シート

No	管理番号	33419	形状	アームロール
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041531

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	5	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	3,000 kg			
	車検	有	[ 令和7年 5月 10日 ]		
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体 長さ	車検証	4350 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	1990 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]	
	エアサス	無	[ ]		
	速度抑制装置	無			
	PM装置	無			
	燃料タンク	80	L +	L +	L
	燃料	軽油	[ ]		
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[ マニュアル ]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[ 純正 ] [ ラジオ ] [ ] [ ]
	ETC	無	
	バックカメラ	無	[ ]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	無	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[ ]
	型式	CCA23-12	
	製造番号[年式]	F2303508xxx	[ 年 月 ]
	シリンダー	ツイン	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	新明和	[ ]
	型式	CNA4-11A	
	製造番号[年式]	F2303508602	[ 年 月 ]
	内寸法 長	2720	mm
	内寸法 幅	1570	mm
	内寸法 高	850	mm
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	観音開	
	リアゲート水密	無	
コボレーン	無	[ ] ( )	
その他情報			

アームロール・フックロール・マルチリフト

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 33419, 日野, 2RG-XZU605M, アームロール, デュトロ, XZU605-0041531.

日付: 2023/9/4

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 点検結果 and 対応.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




# 車両チェックシート

日付: 2023/9/4

管理番号	33419	形状	アームロール
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041531

アームロール・フックロール・マルチリフト

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	