

車両情報シート

No	管理番号	33431	形状	フックロール
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-122297

基本情報	年式	令和4 (2022)	年	3	月
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	3,650 kg			
	車検	有 [令和6年 3月 13日]			
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	5850 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2200 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2390 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	12 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH [ドラム]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []			
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	無			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [マニュアル]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]			
	ETC	有			
	バックカメラ	無 []			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
その他装備					

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2023/5/22

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業	[]
	型式	JM04-55-C	
	製造番号[年式]	20H068006Y	[年 月]
	シリンダー	ツイン	
	載替	無	
その他情報	ラジコン有		

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リアゲート	
	リアゲート水密	
コボレーン	[] ()	
その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, フックロール, 通称名, レンジャー, 車台番号, FC2AB-122297

日付: 2023/5/22

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 225/80R17.5), tire pattern (1 タテ溝), and axle status (A 鉄).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

日付: 2023/5/22


管理番号	33431	形状	フックロール
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-122297

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態





A



A

S



A

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	