

車両情報シート

No	管理番号	33474	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2DG-FR1AHG	車台番号	FR1AH-109482

基本情報	年式	令和5(2023)	年	5月	
	エンジン型式	A09C			
	排気量	8,860 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	13,300 kg			
	車検	有 [令和6年 5月 30日]			
	積載クラス	大型			
	車体長さ	車検証	11990 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3790 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	3千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和5年 3月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [プロシフト] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300 L +	300 L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/10/27

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []		
	型式			
	製造番号[年式]	V058H19 [年 月]		
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法 長	9480 mm		
	内寸法 幅	2280 mm		
	内寸法 高	2280 mm		
	間口 幅	2350 mm		
	間口 高	2200 mm		
	サイドドア	有 [観音]		
	サイドドア寸法	幅: 1500 mm 高: 2150 mm		
	床面地上高	1380 mm		
	ラッシングレール	3 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	75 mm	リア: 100 mm
	中間柱			
ジョロダーレール	有 [レール]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS70JZ-2L2 / TDS50DXB-2L2UJ7STB		
	製造番号[年式]	375400084BL [年 月]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	外気温	22.9 度	3 h → -3.2 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報	2エバ 後:外気温20.9/3h/-15.2℃		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, 冷凍車, プロフィア, FRIAH-109482

日付:

ウイング・バン・冷凍車

Main inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for refrigeration and power steering systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for mission and drive shaft components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table for electrical and lighting systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Tire inspection table showing tire sizes (FF, FR, RF, RR) and patterns (A, B, C) with corresponding checkboxes.

Equipment checklist table with columns: 項目, 有無, 対応

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



車両チェックシート

管理番号	33474	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AHG	車台番号	FR1AH-109482

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	