

日付: 2023/10/16

車両情報シート

No	管理番号	33502	形状	アームロール
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041563

基本情報	年式	令和5(2023)	年	5月
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [令和7年 5月 22日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	4350 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1690 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	1970 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC []		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	80	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	無	[]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	CCA23-12		
	製造番号[年式]	F2304509xxx	[]	年 月]
	シリンダー	ツイン		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	新明和 []		
	型式	CNA4-11A		
	製造番号[年式]	F2303508634	[]	年 月]
	内寸法 長	2720 mm		
	内寸法 幅	1570 mm		
	内寸法 高	850 mm		
	ボデー材質1	鉄		
	ボデー材質2	不明		
	リアゲート	観音開		
	リアゲート水密	無		
コボレーン	無	[]	()	
その他情報				

アームロール・フックロール・マルチリフト

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, アームロール, 通称名, デュトロ, 車台番号, XZU605-0041563

日付: 2023/10/16

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and 報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 205/75R16), tire pattern (1 タテ溝), and tire status (A 鉄).

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 整備記録簿, フロアマット, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

日付: 2023/10/16

管理番号	33502	形状	アームロール
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041563

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	