

日付: 2023/11/24

車両情報シート

No	管理番号	33625	形状	アームロール
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041901

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	6	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	3,000 kg			
	車検	有	[令和7年 6月 12日]		
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体 長さ	車検証	4350 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	1980 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]		
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	80	L +	L +	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ] [] []
	ETC	無	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	無	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	CCA23-12	
	製造番号[年式]	F2304509277	[年 月]
	シリンダー	ツイン	
	載替	無	
その他情報			

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	新明和	[]
	型式	CNA4-11A	
	製造番号[年式]	F2211506723	[年 月]
	内寸法 長	2720	mm
	内寸法 幅	1570	mm
	内寸法 高	850	mm
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	観音開	
	リアゲート水密	無	
コボレーン	無	[] ()	
その他情報			

アームロール・フックロール・マルチリフト

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, アームロール, 通称名, デュトロ, 車台番号, XZU605-0041901

日付: 2023/9/4

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, ハンドル, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), エアコン, etc.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles with labels like 8, 1A, スペア and text for tire size and patterns.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




車両チェックシート

日付: 2023/9/22

管理番号	33625	形状	アームロール
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041901

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	