

日付: 2023/11/24

車両情報シート

No	管理番号	33644	形状	アームロール
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041945

基本情報	年式	令和5 (2023) 年 6 月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	3,000 kg
	車検	有 [令和7年 6月 20日]
	積載クラス	小型(5t超)
	車体長さ	車検証 4350 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 1690 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 1990 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	PM装置	有
	燃料タンク	80 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	CCA23-12
	製造番号[年式]	F2305509xxx [年 月]
	シリンダー	ツイン
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	新明和 []
	型式	CNA4-11A
	製造番号[年式]	F2303508635 [年 月]
	内寸法 長	2640 mm
	内寸法 幅	1570 mm
	内寸法 高	850 mm
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	不明
	リアゲート	観音開
	リアゲート水密	無
コボレーン	無 [] ()	
その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (33644), 車名 (日野), 型式 (2RG-XZU605M), 形状 (アームロール), 通称名 (デュトロ), 車台番号 (XZU605-0041945)

日付: 2023/9/4

アームロール・フックロール・マルチリフト

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), and 報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 点検結果 and 対応.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




車両チェックシート

日付: 2023/9/22

管理番号	33644	形状	アームロール
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0041945

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 [] ()
汚れ	無		傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		ボデー修復暦	無 ()