

車両情報シート

No	管理番号	33676	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605X	車台番号	XZU605-0041066

基本情報	年式	令和5(2023) 年 6 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和7年 6月 25日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証	5240 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1860 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2290 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/11/20

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	GT042-5434		
	製造番号[年式]	H2306475xxx [年 月]		
	方式	プレス式 *その他→ ()		
	容積	4.6 m3		
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
	その他情報			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (33676), 車名 (日野), 型式 (2RG-XZU605X), 形状 (塵芥車), 通称名 (デュトロ), 車台番号 (XZU605-0041066)

日付: 2023/9/14

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ F 205/85R16, R 205/85R16, タイヤパターン, ホイール, 状態

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



車両チェックシート

日付: 2023/9/14

管理番号	33676	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605X	車台番号	XZU605-0041066

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		無 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		有 ()
汚れ	無			良好 []
欠品	無 ()	シャーシ サビ		傷の程度 [] ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	