

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|-------------|------|----------------|
| No | 管理番号 | 33678 | 形状 | 平ボデー |
| | 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| | 型式 | 2RG-XZU710M | 車台番号 | XZU710-0036926 |

| | | | | |
|------|--------|----------------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 令和5(2023) 年 6 月 | | |
| | エンジン型式 | N04C | | |
| | 排気量 | 4,000 cc | | |
| | 馬力 | 150 ps | | |
| | 最大積載量 | 2,000 kg | | |
| | 車検 | 有 [令和7年 6月 26日] ←抹消の場合不要 | | |
| | 積載クラス | 小型(5t未満) | | |
| | 車体 長さ | 車検証 | 6190 mm | 実測 mm |
| | 車体 幅 | 車検証 | 1990 mm | 実測 mm |
| | 車体 高さ | 車検証 | 2230 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 車両情報 | 走行km | 1 千km [実走] | | |
| | タコグラフ | 無 | [] (年 月) | |
| | シフト | AT | 速 | セミATの場合⇒ [] 他() |
| | ペダル数 | 2 | | |
| | ターボ | 有 | | |
| | ブレーキ | VAC | [] | |
| | ABS | 有 | | |
| | 補助ブレーキ | 有 | [排気B] | リターダの場合⇒ [] |
| | エアサス | 無 [] | | |
| | 速度抑制装置 | 無 | | |
| | PM装置 | 無 | | |
| | 燃料タンク | 100 | L + | L + L |
| | 燃料 | 軽油 [] | | |
| | アドブルー使用 | 無 | | |
| | 駆動方式 | 4×2 | | |
| 小型形状 | 全低床 ←大型の場合は空欄 | | | |

| | | | | |
|-----|----------|-----|-----------|-------------|
| 装備類 | ヘッドライト | LED | | |
| | フォグランプ | 有 | | |
| | キャブ幅 | ワイド | | |
| | キャブルーフ | 標準 | | |
| | キャブグレード | 標準 | | |
| | ベッド | 無 | | |
| | エアコン | 有 | [マニュアル] | |
| | エアバッグ | 有 | | |
| | パワーウィンドウ | 有 | | |
| | 集中ドアロック | 有 | | |
| | 格納ミラー | 有 | | |
| | 電動ミラー | 無 | | |
| | オーディオ | 有 | [純正] | [ラジオ . .] |
| | ETC | 無 | | |
| | バックカメラ | 有 | [カラー] | |
| | オートクルーズ | 無 | | |
| | 坂道発進補助装置 | 無 | | |
| | その他装備 | | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

1
日付: 2023/9/14
平ボデー

| | | | | |
|---------------|----------|---------|----|--|
| 上物情報1 (荷台) | メーカー | [] | | |
| | 型式 | [] | | |
| | 製造番号[年式] | [年 月] | | |
| | アオリ | 鉄 | | |
| | ボデー仕様 | 完成 | | |
| | 床材質・形状 | 木 | | |
| | 内寸法 長 | 4350 | mm | |
| | 内寸法 幅 | 1890 | mm | |
| | 内寸法 高 | 380 | mm | |
| | リアあおり 高 | 380 | mm | |
| | 床面地上高 | 880 | mm | |
| | ラッシングレール | 段 | | |
| | 床フック | 対 [] | | |
| | スタンション | 個 | | |
| | 中間柱 | | | |
| 横根太 | 鉄 | | | |
| 載替 | 無 | | | |
| その他情報 | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----|-------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] | | |
| | メーカー | [] | | |
| | 型式 | [] | | |
| | 製造番号 | [] | | |
| | 寸法(外寸) | 幅: | mm | 高: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: | mm | 高: mm |
| その他情報 | | | | |

車両情報シート

Table with 4 columns: 管理番号 (33678), 車名 (日野), 型式 (2RG-XZU710M), 形状 (平ボデー), 通称名 (デュトロ), 車台番号 (XZU710-0036926)

日付: 2023/9/14
平ボデー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他 (ブレーキ, ABS, エアマスター, 駐車ブレーキ, 坂道発進装置), エア・コンプレッサ.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, 足廻り (ハンドル, ギアボックス, パワーステアリング, リーフスプリング), エアサス.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係 (パワーゲート, ラジコン・リモコン), 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置 (ミッション), クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装) (ヘッドライト, フォグランプ, ウィンカー, ストップランプ, 車幅灯, 車高灯, 作業灯, ナンバー灯), 電装関係(内装) (ワイパー, パワーウインドウ, 集中ドアロック, 格納ミラー, 電動ミラー, ホーン), 電装関係(バッテリー) (セルモータ, バッテリー, オルタネータ), エアコン, インジケータ.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR configurations. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ F 205/70R17.5, タイヤパターン 1 タテ溝, ホイール A 鉄, 状態 I 異常磨耗.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類 (スベアキー, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ).

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両情報シート

日付: 2023/9/14

| | | | |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 33678 | 形状 | 平ボデー |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2RG-XZU710M | 車台番号 | XZU710-0036926 |

平ボデー

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|---------|
| シート破れ | 無 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 無 | 傷の程度 [] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |