

車両情報シート

No	管理番号	33720	形状	平ボデー
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0036957

日付: 2023/11/27

平ボデー

基本情報	年式	令和5(2023) 年 6 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [ 令和7年 6月 28日 ] ←抹消の場合不要		
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体 長さ	車検証	6190 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1990 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2230 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )	
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]	
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ・ ・ ]
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	アオリ	鉄		
	ボデー仕様	完成		
	床材質・形状	木		
	内寸法 長	4350	mm	
	内寸法 幅	1890	mm	
	内寸法 高	380	mm	
	リアあおり 高	380	mm	
	床面地上高	860	mm	
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	中間柱			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号	[ ]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両情報シート

管理番号	33720	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0036957

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
	汚れ		○	
	ホース損傷		○	
	水温		○	
マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○		
	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄		不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり		
	切れ不良				
	切れ位置				
	異音				
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	7.5			
FF	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
FR	( )	( )	( )	( )
RF	( 7.5 )	( 7.5 )	( 7.5 )	( 7.5 )
RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
	( )	( )	( )	( )
	( 7.5 )	( )	( )	( )
	( 1 A )	( )	( )	( )

・ タイヤサイズ F 205/70R 17.5  
R 205/70R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両情報シート

管理番号	33720	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0036957

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	