

日付: 2023/11/14

平ボデー

車両情報シート

No	管理番号	33724	形状	平ボデー
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0036974

基本情報	年式	令和5(2023) 年 6 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和7年 6月 28日] ←抹消の場合不要		
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体 長さ	車検証	6190 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1990 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2230 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグラмп	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	アオリ	木製		
	ボデー仕様	完成		
	床材質・形状	木		
	内寸法 長	4350	mm	
	内寸法 幅	1890	mm	
	内寸法 高	380	mm	
	リアあおり 高	370	mm	
	床面地上高	870	mm	
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	中間柱			
	横根太	鉄		
載替	無			
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号	[]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両情報シート

管理番号	33724	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0036974

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ		油漏れ	○
			異音	○
			配管	○
	ブローパイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ		漏れ	○
			噴け不良	○
	ファンベルト		緩み・鳴き	○
	冷却水		液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
		ホース損傷	○	
		水温	○	
マフラー	排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
			作動不良	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動				
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル		漏れ	○	
	デファレンシャル		油漏れ	○	
			異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト		異音	○	
			ガタ	○	
	PTO		作動不良		
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]				
FF		12	12	
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
FR				
RF	12	12	12	12
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR				
		12		
		(2 A)		
・タイヤサイズ	F 205/70R 17.5			
	R 205/70R 17.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有
	スベアキー 燃料タンク	有
	スベアキー 上物	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	整備記録簿	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具	有
	ジャッキ	有


車両情報シート

管理番号	33724	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0036974

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	