

車両情報シート

No	管理番号	33769	形状	クレーン付セルフ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-102548

日付: 2024/5/14

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	7月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	6,500 kg		
	車検	有 [令和6年 7月 6日]		
	積載クラス	増トン		
	車体長さ	車検証	9520 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2950 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和5年 1月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
駆動方式	4×2			
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[東亜自動車]		
	型式			
	製造番号[年式]	TA2003	[令和5年 6月]	
	内寸法 長	5490 mm		
	内寸法 幅	2470 mm		
	内寸法 高	mm		
	床面地上高	1000 mm		
	床フック	5 対	[埋込]	
	スタンション	対		
	ウインチ	有		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	鉄		
載替	無			
その他情報	中央側スタンション1対 歩み付 ウインチまで5230mm			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック []		
	型式	URG374AH		
	製造番号[年式]	G118417	[令和5年 3月]	
	吊荷重	2.9t	[]	
	クレーン段数	4段		
	操作	ラジコン		
	フックイン	有		
	リアジャッキ	無		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, クレーン付セルフ, 通称名, レンジャー, 車台番号, FE2AC-102548

日付: 2024/5/14

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かけ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, クレーン作動, フックイン作動, ワイヤー, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ F 265/70R19.5, タイヤパターン 1 タテ溝, ホイール A 鉄, 状態 I 異常磨耗

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

日付: 2024/5/14

管理番号	33769	形状	クレーン付セルフ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-102548

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	