

## 車両情報シート

No	管理番号	33794	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0011328

基本情報	年式	令和5(2023)	年	7月	
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	3,000 kg			
	車検	有 [ 令和7年 7月 27日 ]			
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体長さ	車検証	7110 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2200 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3200 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	3千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/1/16

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]		
	型式	GLE		
	製造番号[年式]	E1G9666	[ ]	年 月
	床材質・形状	アルミ [ アンチスリップ ]		
	内寸法 長	5040 mm		
	内寸法 幅	1940 mm		
	内寸法 高	2010 mm		
	間口 幅	1940 mm		
	間口 高	2000 mm		
	サイドドア	有 [ 片開 ]		
	サイドドア寸法	幅:	790 mm	高: 1940 mm
	床面地上高	1040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	75 mm	リア: 75 mm
	中間柱			
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]		
	型式	TDJS40A-L2		
	製造番号[年式]	345600107BL	[ ]	年 月
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度	~	-30 度
	冷却テスト	外気温	16 度	3 h → -24.8 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 有 ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報	スタンバイ使用11月測定		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	RAK10-6494NL		
	製造番号	S2305007591		
	寸法(外寸)	幅:	2000 mm	高: 1300 mm
	ストッパー迄寸法	幅:	1900 mm	高: 1140 mm
	その他情報	能力1000kg ラジコン有		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, 冷凍車(P/G付), デュトロ

日付: 2023/11/13

ウイング・バン・冷凍車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, ウイング, 冷凍機, パワーゲート, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and 報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for 点検結果 and 対応.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes sections for 整備類 and 報告欄.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




# 車両チェックシート

日付: 2023/11/13

管理番号	33794	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0011328

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	