

車両情報シート

No	管理番号	33798	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605X	車台番号	XZU605-0041166

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	7月
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [ 令和7年 7月 11日 ]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	5240 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1860 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2290 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
駆動方式	4×2			
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/12/26

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	GT042-5434		
	製造番号[年式]	H2306475xxx [ 年 月 ]		
	方式	プレス式 *その他→ ( )		
	容積	4.6 m3		
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (33798), 車名 (日野), 型式 (2RG-XZU605X), 形状 (塵芥車), 通称名 (デュトロ), 車台番号 (XZU605-0041166)

日付: 2023/9/14

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ

Diagram showing tire layout for FF, FR, RF, RR axles with tire sizes (8, 1A) and a list of specifications: タイヤサイズ, タイヤパターン, ホイール, 状態.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)



# 車両チェックシート

日付: 2023/9/14

管理番号	33798	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605X	車台番号	XZU605-0041166

塵芥車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート		有 ( )
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態		良好 [ ]
汚れ	無			傷の程度 [ ] ( )
欠品	無 ( )	シャーシ サビ		無 ( )
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ( )
		ボデー修復暦	無 ( )	