

車両情報シート

No	管理番号	33800	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0011330

基本情報	年式	令和5 (2023) 年 7 月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	3,000 kg
	車検	有 [令和7年 7月 30日]
	積載クラス	小型(5t超)
	車体長さ	車検証 7110 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2200 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3200 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	PM装置	無
	燃料タンク	100 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/2/29

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []
	型式	GLE
	製造番号[年式]	E1G9667 [年 月]
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]
	内寸法 長	5040 mm
	内寸法 幅	1940 mm
	内寸法 高	2010 mm
	間口 幅	1940 mm
	間口 高	2000 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅: 790 mm 高: 1940 mm
	床面地上高	1040 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
中間柱		
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []
	型式	TDJS40A-L2
	製造番号[年式]	345600109BL [令和5年 月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 8.2 度 3 h → -30.6 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式	RAK10-6494NL
	製造番号	S2305007592
	寸法(外寸)	幅: 2000 mm 高: 1300 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 1900 mm 高: 1140 mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	33800	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0011330

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		取付	○		
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄		不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
	クラッチ マスターオイル	異音	○		
	デファレンシャル	漏れ	○		
	プロペラドライブシャフト	油漏れ	○		
		異音	○		
	PTO	ガタ	○		
		作動不良			
	報告欄		オイル漏れ		
			ガタ・異音		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ				
		ウインカー				
		ストップランプ				
		車幅灯(マーカー)				
		車高灯				
		作業灯・庫内灯				
		ナンバー灯				
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		
集中ドアロック						
格納ミラー						
電動ミラー						
ホーン						
ラジオ・オーディオ						
バックアイカメラ						
計器類 点灯状態						
ルームランプ						
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)				
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量				
ガス		○				
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	タイヤパターン			
FF	8	8		
FR	(1 A)	(1 A)		
RF	8	8	8	8
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア		8		
	(1 A)			
・タイヤサイズ	F 205/85R 16 R 205/85R 16			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

管理番号	33800	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0011330

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	