

車両情報シート

No	管理番号	33892	形状	冷凍車
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-545551

基本情報	年式	令和5(2023)	年	7月	
	エンジン型式	6R20			
	排気量	10,670 cc			
	馬力	394 ps			
	最大積載量	13,000 kg			
	車検	有 [令和6年 7月 17日]			
	積載クラス	大型			
	車体長さ	車検証	11940 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3770 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和5年 1月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒[シフトパイロット] 他 ()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300 L +	300 L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊 []		
	型式	TPJ9993-1		
	製造番号[年式]	B230338 [令和5年 6月]		
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法 長	9360 mm		
	内寸法 幅	2270 mm		
	内寸法 高	2440 mm		
	間口 幅	2270 mm		
	間口 高	2450 mm		
	サイドドア	有 [観音]		
	サイドドア寸法	幅: 1840 mm 高: 2230 mm		
	床面地上高	1220 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	75 mm	リア: 90 mm
	中間柱			
ジョロダーレール	有 [レール]			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TU100S-CNA		
	製造番号[年式]	383100252BL [令和5年 月]		
	冷凍方式	別エンジン		
	設定温度	30 度 ~ -35 度		
	冷却テスト	外気温	31.8 度	2 h → -7.7 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [コード 有]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	33892	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-54551

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	排ガス・触媒装置	取付	○		
		腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音			
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ	○	
		異音	○		
パワーゲート	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり		
		切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
		ワイパー		
		パワーウインドウ		
電装関係(内装)	集中ドアロック			
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
		セルモータ		
		バッテリー(ターミナル)		
オルタネータ(ダイナモ)				
エアコン	コンプレッサー			
	風量			
	ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯				
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	14	14		
	(2 B)	(2 B)		
FR	14	14		
	(2 B)	(2 B)		
RF	14	14	14	14
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	14	14	14	14
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア	14			
	(2 B)			
・タイヤサイズ	F 245/70R19.5			
	R 245/70R19.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

管理番号	33892	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-545551

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	