

車両情報シート

No	管理番号	33954	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-102917

基本情報	年式	令和5(2023) 年 8 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,300 kg		
	車検	有 [ 令和6年 8月 8日 ]		
	積載クラス	増トン		
	車体長さ	車検証	8970 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2470 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3070 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和5年 2月 )		
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラブ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	無		
	バックカメラ	無 [ ]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/12/28

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	トランテックス [ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	A011J1104	[ 年 月 ]	
	内寸法 長	6010 mm		
	内寸法 幅	2350 mm		
	内寸法 高	380 mm		
	床面地上高	1100 mm		
	床フック	6 対	[ 埋込 ]	
	スタンション	個		
	ウインチ	無		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	木製		
	載替	無		
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック [ ]		
	型式	URG375AW		
	製造番号[年式]	G119062	[ 令和5年 7月 ]	
	吊荷重	2.9t	[ ]	
	クレーン段数	5段		
	操作	ラジコン		
	フックイン	有		
	リアジャッキ	無		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (33954), 車名 (日野), 型式 (2KG-FE2ACA), 形状 (クレーン付), 通称名 (レンジャー), 車台番号 (FE2AC-102917)

日付: 2023/12/28

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, クレーン作動, フックイン作動, ワイヤー, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケーター(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ F 265/70R19.5, R'', タイヤパターン 1 タテ溝, ホイール A 鉄, B アルミ, C 鉄(メッキ), 状態 I 異常磨耗, ロ 損傷, ハ 亀裂などに記入.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes sections for 装備類 (スベアキー キャブ, 燃料タンク, 上物, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ).


# 車両チェックシート

日付: 2023/12/28

管理番号	33954	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-102917

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	