

日付: 2023/12/28

平ボデー

車両情報シート

No	管理番号	34006	形状	平ボデー
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU655M	車台番号	XZU655-0017509

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	8	月		
	エンジン型式	N04C					
	排気量	4,000 cc					
	馬力	150 ps					
	最大積載量	2,000 kg					
	車検	有	[令和7年	8月	22日]	←抹消の場合不要
	積載クラス	小型(5t未満)					
	車体長さ	車検証	5980 mm	実測	mm		
	車体幅	車検証	1880 mm	実測	mm		
	車体高さ	車検証	2130 mm	実測	mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]				
	タコグラフ	無	[]	(年	月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒	[]	他()
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	VAC	[]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	無							
	燃料タンク	100	L +	L +	L				
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×2							
小型形状	全低床	←大型の場合は空欄							

装備類	ヘッドライト	LED								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	標準								
	キャブルーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	無								
	エアコン	有	[マニュアル]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	無								
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	無								
	バックカメラ	有	[カラー]					
	オートクルーズ	無								
	坂道発進補助装置	無								
その他装備										

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	[]	
	型式				
	製造番号[年式]	[年	月]	
	アオリ	鉄			
	ボデー仕様	完成			
	床材質・形状	木			
	内寸法 長	4350	mm		
	内寸法 幅	1790	mm		
	内寸法 高	380	mm		
	リアあおり 高	380	mm		
	床面地上高	860	mm		
	ラッシングレール	段			
	床フック	対	[]
	スタンション	個			
	中間柱				
横根太	鉄				
載替	無				
その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒	[]	
	メーカー	[]					
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
その他情報									

車両情報シート

管理番号	34006	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU655M	車台番号	XZU655-0017509

日付: 2023/12/28

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
	ウォーターポンプ	漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
	マフラー	水温	○		
取付		○			
排ガス・触媒装置		腐食	○		
		詰まり	○		
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷			
		エア漏れ			
			作動不良		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8	8		
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
FR					
RF	8	8	8	8	
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
RR					
		8			
		(1 A)			

・ タイヤサイズ F 205/70R16
R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両情報シート

日付: 2023/12/28

管理番号	34006	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU655M	車台番号	XZU655-0017509

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	