

日付: 2025/2/28

車両情報シート

No	管理番号	34089	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-133100

基本情報	年式	令和5(2023)	年	2月	
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	3,650 kg			
	車検	有	[令和7年 2月 9日]		
	免許区分	中型(8t未満)			
	車体長さ	車検証	5380 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2190 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2510 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	DD4-0003SY	
	製造番号[年式]	S22039xxx	[年 月]
	内寸法 長	3410 mm	
	内寸法 幅	2080 mm	
	内寸法 高	310 mm	
	床厚み	6 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	無	[]()
底形状	角底		
形状(小型)			
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
ストッパー寸法	幅: mm 高: mm	
その他情報		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (34089), 車名 (日野), 型式 (2KG-FC2ABA), 形状 (ダンプ), 通称名 (レンジャー), 車台番号 (FC2AB-133100)

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 225/80R17.5), tire pattern (1 タテ溝), and status (イ 異常磨耗).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	34089	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-133100

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		下回り塗装済	
		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	