

車両情報シート

No	管理番号	34134	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2PG-XZU700M	車台番号	XZU700-0014505

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	9	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,650 kg			
	車検	有	[令和7年 9月 6日]		
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体 長さ	車検証	5840 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2110 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2350 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]			
	タコグラフ	無	[] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	無			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	ワイド			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有	[マニュアル]		
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ]	[]
	ETC	無			
	バックカメラ	有	[カラー]		
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	無			
その他装備					

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/3/11

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	GT063-5634		
	製造番号[年式]	H2307476xxx	[]	[] 年 月]
	方式	プレス式 *その他→ ()		
	容積	6	m3	
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
その他情報				

車両チェックシート

日付: 2023/12/11

Table with 4 columns: 管理番号 (34134), 車名 (日野), 型式 (2PG-XZU700M), 形状 (塵芥車), 通称名 (デュトロ), 車台番号 (XZU700-0014505)

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Diagram showing tire layout for FF, FR, RF, RR axles with tire sizes (9, 1A) and a list of specifications: タイヤサイズ (F 215/85R 16, R 215/85R 16), タイヤパターン (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他), ホイール (A 鉄, B アルミ, C 鉄(メッキ)), 状態 (イ 異常磨耗, ロ 損傷, ハ 亀裂など)

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Includes items like 装備類 (スベアキー キャブ, スベアキー 燃料タンク, etc.), キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



車両チェックシート

日付: 2023/12/11

管理番号	34134	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2PG-XZU700M	車台番号	XZU700-0014505

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		良好 []
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ		無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	