

## 車両情報シート

No	管理番号	34137	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2PG-XZU700M	車台番号	XZU700-0014508

基本情報	年式	令和5 (2023)	年	9	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,650 kg			
	車検	有	[ 令和7年 9月 6日 ]		
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体長さ	車検証	5840 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2110 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2350 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [ 実走 ]			
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	無 [ ]			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	ワイド			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有	[ マニュアル ]		
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ]	[ ]
	ETC	無			
	バックカメラ	有	[ カラー ]		
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	無			
その他装備					

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2024/3/27

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	GT063-5634		
	製造番号[年式]	H2307476147	[ ]	[ ] 年 月 ]
	方式	プレス式 *その他→ ( )		
	容積	6	m3	
	反転装置	無		
	スケール	無		
	載替	無		
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (34137), 車名 (日野), 型式 (2PG-XZU700M), 形状 (塵芥車), 通称名 (デュトロ), 車台番号 (XZU700-0014508)

日付:

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 215/85R 16, R 215/85R 16) and tire pattern (1 タテ溝, 2 ミックス, 3 スタッドレス, 4 その他).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



# 車両チェックシート

管理番号	34137	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2PG-XZU700M	車台番号	XZU700-0014508

日付:

塵芥車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート		有 ( )
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態		良好 [ ]
汚れ	無			傷の程度 [ ] ( )
欠品	無 ( )	シャーシ サビ		無 ( )
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ( )
		ボデー修復暦	無 ( )	