

## 車両情報シート

No	管理番号	34180	形状	アルミ平ボデー
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2DG-FR1AHA	車台番号	FR1AH-108822

基本情報	年式	令和4 (2022)	年	2	月		
	エンジン型式	A09C					
	排気量	8,860 cc					
	馬力	380 ps					
	最大積載量	13,800 kg					
	車検	抹消	[	年	月	日]	←抹消の場合不要
	積載クラス	大型					
	車体 長さ	車検証	11990 mm	実測	mm		
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm		
	車体 高さ	車検証	3460 mm	実測	mm		

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	54 千km [ 実走 ]			
	タコグラフ	有	[ 別体 ]	( 令和3 年 8 月 )	
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [ ]	他( )
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ 永久磁石 ]	
	エアサス	無 [ ]			
	速度抑制装置	有			
	PM装置	無			
	燃料タンク	300 L +	300 L +	L	
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	6×2(後2軸)			
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	高機能シート		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ・ ]
	ETC	無		
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備	アドブルー鍵スベア有		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/9/27

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	その他 [ フジタ自動車工業 ]			
	型式	K			
	製造番号[年式]	210306	[	年	月]
	アオリ	アルミ			
	ボデー仕様	造り			
	床材質・形状	ステン			
	内寸法 長	9620	mm		
	内寸法 幅	2380	mm		
	内寸法 高	880	mm		
	リアあおり 高	830	mm		
	床面地上高	1300	mm		
	ラッシングレール	段			
	床フック	7	対	[ 埋込 ]	
	スタンション	個			
	中間柱	可倒			
横根太	アルミ				
載替	無				
その他情報	中央側スタンション2対 後側中央スタンション1個				

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]			
	メーカー	[ ]			
	型式	[ ]			
	製造番号	[ ]			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
その他情報					

車両情報シート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 34180, 日野, 2DG-FR1AHA, アルミ平ボデー, プロフィア, FR1AH-108822.

日付: 2023/9/27
平ボデー

Inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ.

Inspection table for steering and suspension. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス.

Inspection table for upper body and electrical systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄.

Inspection table for mission and power transmission. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO.

Inspection table for electrical and lighting systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), エアコン, インジケータ.

Tire inspection table showing tire sizes and patterns for FF, FR, RF, RR. Includes a diagram of the vehicle with tire positions marked.

Inspection table for equipment. Columns: 項目, 有無, 対応. Includes items like スペアキー, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両情報シート

日付: 2023/9/27

管理番号	34180	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AHA	車台番号	FR1AH-108822

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	
		傷の程度 [ 点キズ ] ( )	