

車両情報シート

No	管理番号	34316	形状	塵芥車
	車名	トヨタ	通称名	ダイナ
	型式	TKG-XZU600A	車台番号	XZU600-0005808

基本情報	年式	平成26 (2014)	年	3	月	
	エンジン型式	N04C				
	排気量	4,000 cc				
	馬力	136 ps				
	最大積載量	2,000 kg				
	車検	抹消	[年	月	日]
	積載クラス	小型(5t超)				
	車体 長さ	車検証	5250 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証	1850 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証	2320 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	213 千km	[実走]				
	タコグラフ	無	[年	月)			
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒	[他()		
	ペダル数	2							
	ターボ	有							
	ブレーキ	VAC	[]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	無							
	燃料タンク	70	L +	L +	L				
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×2							
小型形状	高床	←大型の場合は空欄							

装備類	ヘッドライト	ハロゲン					
	フォグランプ	有					
	キャブ幅	標準					
	キャブルーフ	標準					
	キャブグレード	SA					
	ベッド	無					
	エアコン	有 [マニュアル]				
	エアバッグ	有					
	パワーウィンドウ	有					
	集中ドアロック	有					
	格納ミラー	有					
	電動ミラー	有					
	オーディオ	有 [純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	有					
	バックカメラ	有 [カラー]				
	オートクルーズ	無					
	坂道発進補助装置	無					
その他装備							

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/10/19

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業	[]
	型式	GB43-27-S			
	製造番号[年式]	13R060114M	[年	月]
	方式	プレス式	*その他→ ()		
	容積	4.3	m3		
	反転装置	無			
	スケール	無			
	載替	無			
	その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (34316), 車名 (トヨタ), 型式 (TKG-XZU600A), 形状 (塵芥車), 通称名 (ダイナ), 車台番号 (XZU600-0005808)

日付: 2023/10/19

塵芥車

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング, エアサス, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, PTO, 報告欄

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text: タイヤ [残りmm表示], タイヤサイズ F 205/85R16 R'', タイヤパターン 1 タテ溝, ホイール A 鉄, B アルミ, C 鉄(メッキ), 状態 I 異常磨耗, ロ 損傷, ハ 亀裂

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Includes items like 装備類 (スベアキー, キーレス), 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

日付: 2023/10/19


管理番号	34316	形状	塵芥車
車名	トヨタ	通称名	ダイナ
型式	TKG-XZU600A	車台番号	XZU600-0005808

塵芥車

外装状態




S



C


S



U

C

S



亀裂

C

S

亀裂

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	助手席ドア交換跡有り
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	